


FILTRO DI SICUREZZA FLT PER SERVIZIO BOMBOLE


RCM
DIES TECHNOLOGIES

**È SEMPRE CONSIGLIATO
L'USO DEL FILTRO FLT50**



(VEDI PARTICOLARE (D) NEL DISEGNO SOTTOSTANTE)

SOSTITUZIONE DELLE BOMBOLE



1
QUANDO IL VOSTRO
CONDUTTIVIMETRO INDICA
CHE LA BOMBOLA 1 È ESAURITA

2
SCOLLEGARE LA BOMBOLA
ESAURITA ED AVVERTIRE
L'INCARICATO DI ZONA

3
AL POSTO DELLA BOMBOLA 1
VIENE MESSA UNA BOMBOLA NUOVA,
CONSEGNA PRONTA PER L'USO

* È NECESSARIO CONTROLLARE PERIODICAMENTE A VISTA LA CARTUCCIA FILTRANTE E SOSTITUIRLA QUANDO DIVENTA SCURA

RCM NON È RESPONSABILE DI DANNI CAUSATI DALLA FUORIUSCITA DI RESINA.

PER VISIONARE LA SCHEDA COMPLETA, SCARICA IL DOCUMENTO **RESINE** IN AREA
DOWNLOAD NEL NOSTRO SITO ALLA SEZIONE CATALOGHI RCM.

RCM
DIES TECHNOLOGIES



RCM Italiana srl
Via Aldina 32
40012 Lippo di Calderara
Bologna - Italy

T +39 051 726969
F +39 051 725357
info@rcmitaliana.it

rcmitaliana.it